

```

$prog &HFF , &HEF , &HC9 , &HFF          ' generated.
'
'<STUERRECHNER_V0.23_M.BAS>
'
' *****
' *
' *          Programm für Testaufbau Steuerrechner          *
' *          -----
' *          mit vollständiger Synthesizer-Steuerung        *
' *          -----
' *
' *          Version      0.23_M                            *
' *
' *          23.05.2010   W. Nitsche                        *
' *
' *          geschrieben in BASCOM-AVR                      *
' *
' *****
'
'
'Achtung: Für dieses Programm muss der Stack folgendermassen initialisiert sein:
' HW Stack   64
' Soft Stack 64          (für lokale Variable in Subroutinen)
' Frame Size 64          (für lokale Variable in Subroutinen)
'
'$sim
'$sim ist zum Simulieren da und muß normal auskommentiert sein
'
'Positions-Parameter --- Pospa = 1 --- -----
'Sub Menue_moni      = 1
'Sub Setup           = 2
'Sub Menue_frequenz = 3
'Sub Dac_value       = 4
'Sub Raster_10_4     = 5
'Sub Raster_13_0     = 6
'Sub Ic9_ausgangsteiler = 7
'Sub Rd_adc7         = 8
'Function M_value    = 9
'Function T1_value   = 10
'Function T2_value   = 11
'Function Tf_value   = 12
'Sub PLL_synthesizer = 13
'Sub Ic9_data        = 14
'Sub Ic12_data       = 15
'Sub S_data          = 16
'Sub N_data          = 17
'Sub Hmc10_4         = 18
'Sub Hmc13           = 19
'Sub Calc_hmc698     = 20
'Sub Add_data        = 21
'Sub Dac_data        = 22
'Sub Dac_tx          = 23
'Sub Calc_ad9951     = 24
'Sub Set_ad9951      = 25
'Sub Transmit_dds    = 26
'Sub Transmit_dac    = 27
'Sub Transmit_hc595 = 28
'Sub Drehgeber       = 29
'Sub Freq_aenderung = 30
'Sub Para_synthe     = 31
'Sub N_frequenz      = 32
'Sub Prog_sythe()    = 33
'Sub Bereichs_variable = 34
'Sub Frequenz_variable = 35
'Sub Tx_synthe       = 36
'Sub F_bereich       = 37
'Sub Frequenzanzeige = 38

'Include Files für ATMegal28 einbinden -----
$regfile = "m128def.dat"

'Initialisierung CPU -----
$hwstack = 64
$framesize = 64
$swstack = 64

'Zuweisungen -----
'Testpunkte
Tp1 Alias Porte.2          'Zuweisung TP1 = PORTE.2
Tp2 Alias Porte.3          'Zuweisung TP2 = PORTE.3
Tp3 Alias Porte.4          'Zuweisung TP3 = PORTE.4
Tp4 Alias Porte.5          'Zuweisung TP4 = PORTE.5
Tp5 Alias Porte.6          'Zuweisung TP5 = PORTE.6
Tp6 Alias Porte.7          'Zuweisung TP6 = PORTE.7

'Synthesizer CLOCK
Sdio_dds Alias Porta.0     'Zuweisung SDIO DDS-Baustein = PORTA.0
Sclk_dds Alias Porta.1     'Zuweisung Clock DDS-Baustein = PORTA.1
Iouupdate_dds Alias Porta.2 'Zuweisung IOUPDATE DDS-Baustein = PORTA.2
Reset_dds Alias Porta.3    'Zuweisung Reset DDS-Baustein = PORTA.3
Sdo_dds Alias Pina.4       'Zuweisung SDO DDS-Baustein = PORTA.4

'Synthesizer PLL
Sync_dac Alias Portb.0     'Zuweisung / SYNC_DYC = PORTB.0
Sclk_dac Alias Portb.1     'Zuweisung SCLK_DAC = PORTB.1
Sdin_dac Alias Portb.2     'Zuweisung SDIN_DAC = PORTB.2
Lock_loop_2 Alias Portb.3  'Zuweisung Lock_Loop_2 = PORTB.3
Latch_clk Alias Portb.4    'Zuweisung LATCH_CLK = PORTB.4
Shift_clk Alias Portb.5    'Zuweisung SHIFT_CLK = PORTB.5
Ser_data Alias Portb.6     'Zuweisung SER_DATA = PORTB.6
Reset_src Alias Portb.7    'Zuweisung RESET_SRC = PORTB.7

'Initialisierung Serielle Schnittstellen -----
$crystal = 16000000          'Quarz 16,000MHz
Config Com2 = 9600 , Synchron = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Config Com1 = 9600 , Synchron = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0

'Installiere einen Ringbuffer im Interrupt
Config Serialin1 = Buffered , Size = 20

'Initialisierung I2C-Bus -----
Config Sda = Portd.5
Config Scl = Portd.4

```

I2cinit

```

'Initialisierung LC-Display im 4 Bit-Pin-Mode und 16 *2 Character -----
Config Lcd = 16 * 2
'Die Compiler-Einstellungen werde mit "Config Lcdpin" überschrieben
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.1

'Initialisierung AD-Converter -----
'Config Adc = Single , Prescaler = Auto
'Reference = Internal
'Reference = Internal darf nicht
'eingeschalten werden, wenn eine
'externe Spannung angeschlossen ist

'Initialisiere External RAM
Config Xram = Disabled , Waitstatels = 1 , Waitstatehs = 2 'Externen RAM-Zugriff ausschalten

'Initialisierung Port-Konfiguration -----
Ddra.0 = 1 'Config SDIO_DDS = Output
Ddra.1 = 1 'Config SCLK_DDS = Output
Ddra.2 = 1 'Config IOUPDATE_DDS = Output
Ddra.3 = 1 'Config RESET = Output
Ddra.4 = 0 'Config SDO_DDS = Input
Ddra.5 = 0 'Config Pina.5 = Input
Ddra.6 = 0 'Config Pina.6 = Input
Ddra.7 = 0 'Config Pina.7 = Input

Ddrb.0 = 1 'Config Pinb.0 = Output
Ddrb.1 = 1 'Config Pinb.1 = Output ISP-Programmierung
Ddrb.2 = 1 'Config Pinb.2 = Output
Ddrb.3 = 0 'Config Pinb.3 = Input
Ddrb.4 = 1 'Config Pinb.4 = Output
Ddrb.5 = 1 'Config Pinb.5 = Output
Ddrb.6 = 1 'Config Pinb.6 = Output
Ddrb.7 = 1 'Config Pinb.7 = Output

Ddrc.0 = 1 'Config Pinc.0 = Output
Ddrc.2 = 1 'Config Pinc.2 = Output

Ddrd.0 = 0 'Config Pind.0 = Input
Ddrd.1 = 0 'Config Pinc.1 = Input
Ddrd.6 = 0 'Config Pinb.6 = Input Drehschalter DR0
Ddrd.7 = 0 'Config Pinb.7 = Input Drehschalter DR1

'Initialisierung der Ports -----
Dim Porta.0 As Bit 'SDIO_DDS = Output
Dim Porta.1 As Bit 'SCLK_DDS = Output
Dim Porta.2 As Bit 'IOUPDATE_DDS = Output
Dim Porta.3 As Bit 'RESET_DDS = Output
Dim Porta.4 As Bit 'SDO_DDS = Input
Dim Porta.5 As Bit 'Reserve
Dim Porta.6 As Bit 'Reserve
Dim Porta.7 As Bit 'Reserve

Dim Portb.0 As Bit '/SYNC_DAC = Output
Dim Portb.1 As Bit 'SCLK_DAC = Output
Dim Portb.2 As Bit 'SDIN_DAC = Output
Dim Portb.3 As Bit 'PB.3 = Input
Dim Portb.4 As Bit 'LATCH_CLK = Output
Dim Portb.5 As Bit 'SHIFT_CLK = Output
Dim Portb.6 As Bit 'SER_DATA = Output
Dim Portb.7 As Bit 'RESET_SR = Output

Dim Portc.0 As Bit 'LCD-Display Beleuchtung
Dim Portc.2 As Bit 'LCD-Display R/W

Dim Portd.0 As Bit 'INT0 Tasten einlesen
Dim Portd.1 As Bit 'INT1 Drehschalter
Dim Portd.6 As Bit 'PD.6 = Drehschalter DR0
Dim Portd.7 As Bit 'PD.7 = Drehschalter DR1

'Initialisierung Testpunkte -----
Ddre.2 = 1 'Config Pine.2 = Output TP1
Ddre.3 = 1 'Config Pine.3 = Output TP2
Ddre.4 = 1 'Config Pine.4 = Output TP3
Ddre.5 = 1 'Config Pine.5 = Output TP4
Ddre.6 = 1 'Config Pine.6 = Output TP5
Ddre.7 = 1 'Config Pine.7 = Output TP6
Dim Porte.2 As Bit 'TP1
Dim Porte.3 As Bit 'TP2
Dim Porte.4 As Bit 'TP3
Dim Porte.5 As Bit 'TP4
Dim Porte.6 As Bit 'TP5
Dim Porte.7 As Bit 'TP6

'Initialisierung globaler Variabler -----
Dim Hz1 As Integer 'Hilfsvariable 1
Dim Hz3 As Integer 'Hilfsvariable 3
Dim Hz4 As Integer 'Hilfsvariable 4
Dim Hz5 As Integer 'Hilfsvariable 5
Dim Hw1 As Word 'Hilfsvariable

Dim Frq_bereich As Integer 'Frequenzbereich
Dim Frq_bereich_alt As Integer 'Frequenzbereich alt

Dim Var1 As Word 'Hilfsvariable für Printroutine
Dim Var2 As Word 'Hilfsvariable für Printroutine
Dim Posp As Byte 'Hilfsvariable für Printroutine
Dim Var1_alt As Word 'Hilfsvariable für Printroutine
Dim Var2_alt As Word 'Hilfsvariable für Printroutine
Dim Buglog As Byte 'Hilfsvariable DEBUG 0 = aus
Dim Ss As Byte 'Single Step 0 = aus
Dim Position As Byte 'Position Variable
Dim Vari As Long 'Variable

Dim Pospar As Byte 'Positionsparameter
Dim Wert As Byte 'Variable zur Umwandlung einer Variablen
Dim Posipar As String * 5 'Positionsparameter als String

Dim Remote As Byte 'Character von der Remote-Steuerung
Dim Moni As Byte 'Monitorsteuerung
Dim Mode_sw As Byte 'Schalterstellung Mode-Schalter
Dim Mode_sw alt As Bvte 'alte Schalterstellung Mode-Schalter

```

31.05.2010

Z:\Eigene Daten\Eigene Dateien\AVR Software\@3 AVR-B...

```
-----
Dim Tasten_1 As Byte      'ADC-Value für Tasten_1
Dim Tasten_2 As Byte      'ADC-Value für Tasten_2
Dim Tastenfeld As Byte    'ADC-Value für Tastenfeld
Dim Tastatur As Byte      'Tastenfeld aktiv
Dim Tast_value As Byte    'Tastatur-Eingabe

Dim Dac_data As Word      'Datenwort für DAC AD5611
Dim Dac_val As Word       'DAC-Zwischenspeicher
Dim Zael_data As Word     'DAC-Zwischenspeicher Normalmode
Dim Add_data_hw As Word   'Hilfsword für Subroutine Add_data
Dim Data_595 As Word      'Datenwort für Shieberegister 74HC595

Dim Tune As Integer      'hier werden die Drehungen am Tune-Knopf gezählt
Dim Zaehler As Integer    'Zähler für Drehgeber
Dim Zaehler_z As Integer  'Zwischenspeicher *10 für Drehgeber
Dim Zael As Integer       'Hilfszähler für Testzwecke
Dim Zael_alt As Integer   'Hilfszähler für Testzwecke
Dim Zae_ic9 As Integer    'Hilfszähler für Testzwecke
Dim Zae_ic9_alt As Integer 'Hilfszähler für Testzwecke
Dim Mm As Byte            'Variable M
Dim Zae_ic12 As Integer    'Hilfszähler für Testzwecke
Dim Zae_ic12_alt As Integer 'Hilfszähler für Testzwecke
Dim Zae_m As Integer      'Hilfszähler für Testzwecke
Dim Zae_s As Integer      'Hilfszähler für Testzwecke
Dim Zae_s_alt As Integer  'Hilfszähler für Testzwecke
Dim Zae_n As Integer      'Hilfszähler für Testzwecke
Dim Zae_n_alt As Integer  'Hilfszähler für Testzwecke
Dim Zae_hmc As Integer    'Hilfszähler für Testzwecke
Dim Zae_hmc_alt As Integer 'Hilfszähler für Testzwecke
Dim Zae_hmc_alt1 As Integer 'Hilfszähler für Testzwecke
Dim X1 As Integer         'Hilfsvariable
Dim B As Integer          'Hilfsvariabele

Dim Dek_pos As Byte       'Zähler für Dekaden-Position
Dim X As Byte             'Horizontal-Position auf dem LCD-Display
Dim Y As Byte             'Vertikal-Position auf dem LCD-Display
Dim Z As Byte , Slave As Byte 'Speicherzelle für I2C-Bus read
Dim Differenz As Long     'gewünschte Frequenzänderung
Dim Nennfrequenz As Long  'Nennfrequenz ohne Berücksichtigung der ZF usw.
Dim Nennfrequenz_alt As Long 'Nennfrequenz alt zum Vergleich mit Nennfrequenz
Dim Freqstr As String * 12 'Frequenzanzeige als String
Dim Adc_val As Word , Channel As Byte 'Variablenübergabe A/D-Wandler
Dim Adc_val_alt As Word   'Wert zwischenspeichern
Dim Gd_val As Byte        'Gain und Decreasing kombiniert
Dim Gd_val_old As Byte    'Zwischenspeicher für Gd_val
Dim Tx_data As Byte       'Datenbyte zur Übertragung an den DDS
Dim Tx_bit As Byte        'Datenbyte zur Maskierung des zu übertragenden Bits
Dim Tx_word As Word       'Datenword zur Maskierung des zu Übertragenden Bits
Dim Lcd_bit As Byte       'Datenbit ausmaskieren für LCD-Display
Dim Dac_aktiv As Byte     'Überwacht, ob der DAC aktiv oder in Trestate ist
Dim Adc_mvolt As Word     'Spannung PLL-Regelschleife in mVolt

'Variable zur Berechnung des 32-Bit Tuning Word für den DDS -----
Dim Dds_frequenz As Long  'DDS-Frequenz
Dim Frequenz As Long     'Frequenzübergabe zum Programmieren des DDS-Bausteins
Dim F_tw As Long         'Frequenz Tunig Word
Dim Frequenz_1 As Long   'DDS-Frequenz
Dim I As Byte            'Laufvariable
Dim Lu1 As Byte          'Variable aus Lookup-Tabelle Mult:
Dim Lud As Long          'Hilfsvariable
Dim Y1 As Long           'Hilfsvariable
Dim Z1 As Long           'Hilfsvariable
Dim Hw As Word           'Hilfsvariable
Dim Lw As Word           'Hilfsvariable
Dim Ftw(5) As Byte       'Array zur Übertragung der Daten zum DDS-Baustein

'Stringvariable -----
Dim Nm As String * 5
Dim Hstring As String * 20 'Hilfsstring zur Stringbearbeitung

'Initialisierung von I2C-Bus-Adressen -----
'Const Pcf8574_exp = &H44 'PCF8574 I2C-Bus Expander <===== Test mit I2C-Bus-Expander
Const Pcf8574_ic8 = &H40 'PCF8574 Bandfilter Preselector IC8
'LED0 = BF_A = 50kHz bis 500kHz
'LED1 = BF_B = 500kHz bis 1,8MHz
'LED2 = BF_C = 1,5MHz bis 2,47MHz
'LED3 = BF_D = 2,47MHz bis 4,07MHz
'LED4 = BF_E = 4,07MHz bis 6,7MHz
'LED5 = BF_F = 6,7MHz bis 11,05 MHz
'LED6 = BF_G =11,05MHz bis 18,2MHz
'LED7 = BF_H = 18,2MHz bis 30MHz

Const Pcf8574_ic13 = &H42 'PCF8574 Gain Preselector IC13
'LED0 = Gain Eingangsdämpfungsglied
'LED1 = Gain G1 Verstärker
'LED2 = Gain G2 Verstärker
'LED3 = Gain G3 Verstärker
'LED4 = Gain G4 Verstärker
'LED5 = NC_1
'LED6 = NC_2
'LED7 = NC_3

'Initialisierung Procedures und Functions -----
Declare Sub Monitor 'Fernsteuerung via PC
Declare Sub Setup 'hier kann der setup gemacht werden

Declare Sub Drehgeber 'Der Drehgeber wird eingelesen
Declare Sub Freq_aenderung 'Die Frequenzänderung wird berechnet
Declare Sub N_frequenz 'In dieser Subroutine wird die Nennfrequenz berechnet
Declare Sub Frequenzanzeige 'Frequenzanzeige am LCD-Display
Declare Sub Prog_sythe() 'Synthesizer Programmieren
Declare Sub F_bereich 'Variable für 1 MHz-Frequenzbereich berechnen
Declare Sub Bereichs_variable 'Variable für 1 MHz-Frequenzbereich anzeigen
Declare Sub Frequenz_variable 'Variable für den Frequenzbereich anzeigen
Declare Sub Tx_sythe() 'Alle Parameter an den Snythesizer senden
Declare Sub Single_step() 'Warteschleife für Single Step
Declare Sub Rd_pll() 'PLL-Regelschleife auslesen und anzeigen

Declare Function M_value(byval Adc_val As Word) As Byte 'In dieser Function wird der Mode-Wert bestimmt
Declare Function T1_value(byval Adc_val As Word) As Byte 'In dieser Function wird der Tastencode der T1-Tastengruppe bestimmt
Declare Function T2_value(byval Adc_val As Word) As Bvte 'In dieser Function wird der Tastencode der T2-Tastengruppe bestimmt
```

Z:/.../STEUERRECHNER_DOWNLOAD_V0.23_M.HTML

3/21

```

Declare Function Tf_value(byval Adc_val As Word) As Byte 'In dieser Function wird der Tastencode der Tastatur bestimmt

Declare Sub Calc_ad9951 'DDS-Baustein Frequenz berechnen
Declare Sub Set_ad9951 'DDS-Baustein AD9951 programmieren
Declare Sub Transmit_dds 'In dieser Subroutine wird ein Byte an den DDS-Baustein übertragen
Declare Sub Transmit_dac() 'Diese Subroutine überträgt Daten an den DAC AD5611
Declare Sub Transmit_hc595() 'Diese Subroutine überträgt Daten an das Schieberegister 74HC595
Declare Sub Add_data 'Daten der Bedienelemente zum Sendestring zusammensetzen

Declare Sub Tastenfeldeingabe 'Tastenfeldeingabe
Declare Sub Pll_synthesizer 'Testroutinen PLL-Synthesizer
Declare Sub Dac_data 'Daten für den DAC aufbereiten
Declare Sub Dac_tx 'In dieser Subroutine werden die Daten an den DAC aufbereiten
Declare Sub Ic9_data 'in dieser Subroutine wird der Setup des IC9 aufbereitet
Declare Sub Ic12_data 'in dieser Subroutine wird der Setup des IC12 aufbereitet
Declare Sub S_data 'in dieser Subroutine wird der Setup von S0 und S1 aufbereitet
Declare Sub Z_data 'in dieser Subroutine wird der Setup von S0 und S1 aufbereitet
Declare Sub N_data 'in dieser Subroutine wird der Setup von S0 und S1 aufbereitet
Declare Sub Print_sm 'Testroutine zum Ausdrucken von Parametern über die serielle Schnittstelle
Declare Sub Mode_schalter 'Mode-Schalter überwachen und LCD-Display aktualisieren
Declare Sub Displ_lcd_ic9 'Zeile 3 für IC9 am LCD-Display darstellen
Declare Sub Displ_lcd_ic12 'Zeile 3 für IC12 am LCD-Display darstellen
Declare Sub Displ_lcd_s_data 'Zeile 3 für S0 + S1 am LCD-Display darstellen
Declare Sub Displ_lcd_n_data 'Zeile 3 für N0 + N5 am LCD-Display darstellen
Declare Sub Displ_lcd_dac_data 'Zeile 3 für DAC-Data am LCD-Display darstellen
Declare Sub Hmc10_4 'Die Parameter für den Baustein HMC698LP5 werden für 10,4 MHz Raster berechnet
Declare Sub Displ_lcd_hmc10_4_data 'Hilfsroutine für Hmc10_4
Declare Sub Hmc13 'Die Parameter für den Baustein HMC698LP5 werden für 13 MHz Raster berechnet
Declare Sub Displ_lcd_hmc13_data 'Hilfsroutine für Hmc13
Declare Sub Calc_hmc698 'Hier werden die Steuervariablen für den HMC698LP5 berechnet
Declare Sub Menue_moni 'Monitor-Menue darstellen
Declare Sub Menue_freq 'Frequenzeingabe
Declare Sub Menue_freq_start 'Menue Frequenzeingabe darstellen
Declare Sub Menue_frequenz 'Frequenz einstellen
Declare Sub P_debug 'Hilfsroutine für Debug
Declare Sub V_debug 'Variablen-Debug
Declare Sub Dac_value 'DAC-Value eingeben
Declare Sub Raster_10_4 'Raster 10,4 MHz einstellen
Declare Sub Raster_13_0 'Raster 13,0 MHz einstellen
Declare Sub Ic9_ausgangsteiler 'Ausgangsteiler programmieren
Declare Sub Prt_sh() 'Daten an Schieberegister drucken
Declare Sub Rd_adc7 'ADC-Value auslesen = PLL Regelspannung

Declare Sub Para_synthe() 'Frequenz des Synthesizers programmieren

'Interrupts initialisieren -----
On Int1 Ondr0 'Interrupt-Routine für Drehschalter
Config Int1 = Falling 'Interrupt 1 bei H/L-Flanke auslösen
Enable Int1 'Externen Interrupt 1 einschalten
Open "com1:" For Binary As #1 'Serielle Schnittstelle 1 öffnen
Open "com2:" For Binary As #2 'Serielle Schnittstelle 2 öffnen

Enable Interrupts 'Interrupts global zulassen

Goto Hauptprogramm

'Interrupts -----
Ondr0: 'Int1-Routine überwacht den Drehschalter "Tune"
If Tp2 = 0 Then Tp2 = 1 Else Tp2 = 0 'Toggle TP2 für <===== Testzwecke
If Pind.6 = Pind.7 Then 'Rechtsdrehung
    Tune = Tune + 1
Else 'Linksrotation
    Tune = Tune - 1
End If
Return

'Hauptprogramm AVX-EVAL-Board ----- @@@
Hauptprogramm:

Print #2 , "Steuerrechner Version 0.23_M --- Inbetriebnahme Synthesizer vollstaendig"
Print #2 ,
Print #1 , "Steuerrechner Version 0.23_M --- Inbetriebnahme Synthesizer vollstaendig"

'Init Preselector
Gd_val = 3 'Gain = 1 Dämpfung = ein
Gd_val = Gd_val Xor 255 'negative Logik
I2cstart 'generiere Start
I2cwbyte Pcf8574_ic13 'send slave Adresse
I2cwbyte Gd_val
I2cstop

'Beleuchtung LCD-Display ein
Portc.0 = 1
'LCD-Display R/W auf write stellen
Portc.2 = 0

'AD-Wandler starten
Start Adc

'Variable setzen
Nennfrequenz = 45030000 'Nennfrequenz nach Start
Nennfrequenz_alt = 0 'Nennfrequenz alt rücksetzen
Frq_bereich_alt = 0 'Frequenzbereich initialisieren

Hz3 = 0 'Schalterprellen auf 0 setzen

'Testvariable rücksetzen
Var1_alt = 0
Var2_alt = 0
Zael_alt = 99
Mode_sw_alt = 255

'Tastatureingabe aus
Tastatur = 0

'InitLcd durchführen.
Initlcd 'LCD-Reset per Instruktion (HD4478-PowerOn-Reset reicht oft nicht)
Cls 'Anzeige löschen
Cursor On 'LCD-Cursor einschalten

```

```

-----
Locate 4 , 1 : Lcd " Steuerrechner " 'Begrüßung auf dem LCD-Display
Print #2 , "Start BAVARIX"
Buglog = 1 'Logbook an
Moni = 0
Remote = 255 'Frequenzeinstellung aktivieren
Ss = 0 'Single Step aus

Do
Select Case Moni
Case 0
Call Menue_moni 'Monitor-Menue darstellen
Case 1
Print #2 , "ERR 1"
Case 2
Print #2 , "ERR 2"
Case 3
Call Menue_frequenz 'Frequenz einstellen
Case 4
Call Dac_value 'DAC-Wert eingeben
Moni = 0 'Wert für DAC eingeben
Case 5
'10,4 MHz Raster
Call Raster_10_4 'Raster 10,4 MHz einstellen
Moni = 0
Case 6
'13,0 MHz Raster
Call Raster_13_0 'Raster 13,0 MHz einstellen
Moni = 0
Case 7
'IC9 Ausnagsteiler
Call Ic9_ausgangsteiler 'IC9 Ausnagsteiler setzen
Moni = 0
Case 8
'ADC7 auslesen und anzeigen
Call Rd_adc7
Moni = 0
Case 27
'ESC gedrückt
Call Setup 'Setup ausführen
Moni = 0
Case Else
Print #2 , "ERR 3"
End Select

Loop

'-----
Sub Menue_moni
'Diese Subroutine stellt die Auswahl des Monitors dar.

Pospar = 1 : Call P_debug '#1 Positionsparameter
Print #2 ,
Print #2 , "--- Monitor-Programm BAVARIX--- "
Print #2 , "1 = Frequenzeinstellung 4 = 13,0 MHz Raster"
Print #2 , "2 = DAC-Value eingeben 5 = IC9 Ausgangsteiler"
Print #2 , "3 = 10,4 MHz Raster 6 = Analogspannung PLL-Regelschleife"
Print #2 , "ESC = Setup"

If Remote <> 255 Then
Remote = 0 'Remote initialisieren
While Remote = 0 'Solange, bis eine Taste gedrückt
Remote = Inkey(#2) 'Serielle Schnittstelle vom PC einlesen
Wend
End If
Select Case Remote
Case "1" 'Frequenzeinstellung
Moni = 3
Case "2" 'DAC-Value eingeben
Moni = 4
Case "3" '10,4 MHz Raster
Moni = 5
Case "4" '13,0 MHz Raster
Moni = 6
Case "5" 'IC9 Ausgangsteiler
Moni = 7
Case "6" 'Analogspannung PLL Regelschleife
Moni = 8
Case 27 'ESC gedrückt = Setup
Moni = 27
Case 255 'Startbedingung
Moni = 3 'Frequenzeinstellung
End Select
Remote = 0 'Remote initialisieren

End Sub

'-----
Sub Setup
'In dieser Subroutine können verschiedenen Setups durchgeführt werden.

Pospar = 2 : Call P_debug '#2 Positionsparameter
Print #2 ,
Print #2 , " --- Setup ---"
Print #2 , "1 = Log on 3 = Single Step on"
Print #2 , "2 = Log off 4 = Single Step off"
Print #2 , "CR = Exit"
Print #2 ,
While Remote <> 13 'solange, bis "e" gedrückt
Remote = 0
While Remote = 0 'Solange, bis eine Taste gedrückt
Remote = Inkey(#2) 'Serielle Schnittstelle vom PC einlesen
Wend
Select Case Remote
Case "1" 'Log on
Print #2 , "Log on"
Buglog = 1
Case "2" 'Log off
Print #2 , "Log off"
Buglog = 0
Case "3" 'Single Step on
Print #2 , "Single Step on"
Ss = 1
Case "4" 'Single Step off
Print #2 , "Single Step off"
Ss = 0
Case "e" 'Exit

```

```

'keine Funktion
Case Else
  Print #2 , "keine Funktion"
End Select
Wend

End Sub

'-----
Sub Menue_frequenz
'In diesem Menue kann man die Frequenz einstellen.
'@@@
Pospar = 3 : Call P_debug          '#3 Positionsparameter
Print #2 ,
Print #2 , "      --- Frequenzeinstellung ---"
Print #2 , "1 = <      2 = >      Ende mit CR"
Locate Y , X : Lcd ""            'Cursor setzen
Call Freq_aenderung             'Cursor-Position übergeben
Frequenz = Nennfrequenz          'Frequenzübergabe
'Call Calc_ad9951                'DDS-Baustein programmieren
Call Frequenzanzeige            'Frequenz am LCD-Display anzeigen
Remote = 0                       'Remote initialisieren
While Remote = 0                 'Solange, bis eine Taste gedrückt
  Remote = Inkey(#2)             'Serielle Schnittstelle vom PC einlesen
  Cursor On Blink                'LCD-Cursor einschalten
  Locate Y , X : Lcd ""          'Cursor setzen
  If Tune <> 0 Then
    Call Drehgeber               'Drehgeber eingelesen
    Call Freq_aenderung          'Frequenzänderung berechnet
    Call N_frequenz              'Nennfrequenz berechnen
    If Nennfrequenz <> Nennfrequenz_alt Then 'hat sich die Frequenz geändert?
      Frequenz = Nennfrequenz    'Frequenzübergabe
      Call Para_synthe           'Synthesizer parametrieren
      Print #2 ,
      Print #2 , "1 = <      2 = >      Ende mit CR"
      Nennfrequenz_alt = Nennfrequenz 'letzte Frequenz am Display merken
    End If
  End If
Wend

Select Case Remote               'Eingabe auswerten
Case "1"
  Dek_pos = Dek_pos + 1          'Tastenposition inkrementieren
  If Dek_pos > 8 Then
    Dek_pos = 8
  End If
  Call Freq_aenderung           'Cursor-Position richtig berechnen
  Remote = 0                    'Zurück zur Frequenzeingabe
  Moni = 3                      'Zurück zur Frequenzeingabe
Case "2"
  If Dek_pos > 0 Then
    Dek_pos = Dek_pos - 1        'Tastenposition dekrementieren
  End If
  Call Freq_aenderung           'Cursor-Position richtig berechnen
  Remote = 0                    'Zurück zur Frequenzeingabe
  Moni = 3                      'Zurück zur Frequenzeingabe
Case 13
  Moni = 0                      'Frequenzeingabe beenden
Case Else
  'Do nothing
End Select

End Sub

'-----
Sub Dac_value
'In dieser Subroutine wird der Wert für den DAC eingegeben.

Pospar = 4 : Call P_debug          '#4 Positionsparameter
Print #2 ,
Print #2 , "---- DAC-Value eingeben ----"
Print #2 , "Trstate OFF = +      Trstate ON = -      Ende mit CR"

Hz4 = 0
While Remote <> 13                 'Subroutine initialisieren
  Remote = Inkey(#2)              'Solange, bis die Taste CR gedrückt wird
  'Serielle Schnittstelle vom PC einlesen

  If Remote = "+" Then            'DAC aktiv
    Dac_aktiv = 1
    Remote = 13                   'beenden
  End If

  If Remote = "-" Then            'DAC in Trstate
    Dac_aktiv = 0
    Remote = 13                   'beenden
  End If

  If Remote > 47 Then             'Testen, ob Charakter gültig
    If Remote < 58 Then
      Wert = Val(remote)          'Ascii-Zeichen in numerischen Wert umwandeln
      Print #2 , Wert ;           'Eingabezeichen darstellen
      Hz4 = Hz4 + 1              'Anzahl gültiger Zahlen zählen
      Select Case Hz4
      Case 1
        Dac_val = Wert
      Case 2
        Dac_val = Dac_val * 10
        Dac_val = Dac_val + Wert
      Case 3
        Dac_val = Dac_val * 10
        Dac_val = Dac_val + Wert
      Case 4
        Dac_val = Dac_val * 10
        Dac_val = Dac_val + Wert
      End Select
    End If
  End If

  If Dac_val > 1023 Then          'Eingabe beenden
    Dac_val = 1023               'Eingabe auf gültiges Maximum begrenzen
    Remote = 13
  End If
Wend

```

```

End If
If Hz4 = 4 Then                                     'Eingabe beenden
  Remote = 13
End If
Wend

If Dac_aktiv = 0 Then
  Dac_data = 49152                                  'DAC in Tristate schalten
  Call Transmit_dac                                 'Daten an den DAC übertragen
  Call Add_data                                     'Daten zur Steuerung übertragen
  Locate 4 , 1 : Lcd "&"                            'DAC-Status darstellen (DAC = tristate)
Else
  Dac_data = Dac_val * 16                           'Daten übernehmen + Shift 4 x left zur korrekten Positionierung
  Call Transmit_dac                                 'Daten an den DAC übertragen
  Call Add_data                                     'Daten zur Steuerung übertragen
  Locate 4 , 1 : Lcd "*"                            'DAC-Status darstellen (DAC = aktiv)
End If

End Sub

'-----
Sub Raster_10_4
  'In dieser Subroutine werden die Parametrierbits für den Baustein
  'HMC698LP5 für ein Raster mit 10,4 MHz berechnet und die Daten zur
  'Programmierung dieses Bausteins weitergeleitet.
  'Output:   der Baustein HMC698LP5 wird programmiert

  Pospar = 5 : Call P_debug                          '#5 Positionsparameter
  Print #2 ,
  Print #2 , "---- 10,4 MHz Raster ----"
  Print #2 , "Setup eingeben: (50 ... 65) Ende mit CR"
  Hz4 = 0
  While Remote <> 13
    Remote = Inkey(#2)
    If Remote > 47 Then
      'Subroutine initialisieren
      'Solange, bis die Taste CR gedrückt wird
      'Serielle Schnittstelle vom PC einlesen
      'Testen, ob Charakter gültig
      If Remote < 58 Then
        Wert = Val(remote)
        'Ascii-Zeichen in nuimmerischen Wert umwandeln
        'Eingabezeichen darstellen
        'Anzahl gültiger Zahlen zählen
        'Eingabe zusammensetzen
        Print #2 , Wert ;
        Hz4 = Hz4 + 1
        Select Case Hz4
          Case 1
            Zae_hmc = Wert
          Case 2
            Zae_hmc = Zae_hmc * 10
            Zae_hmc = Zae_hmc + Wert
        End Select
      End If
    End If
    If Zae_hmc > 65 Then
      'Eingabe beenden
      'Eingabe auf gültiges Maximum begrenzen
      Zae_hmc = 65
      Remote = 13
    End If
    If Hz4 = 2 Then
      'Eingabe beenden
      Remote = 13
    End If
  Wend
  If Zae_hmc < 50 Then
    Zae_hmc = 50
  End If
  Zae_ic12 = 2
  Call Calc_hmc698                                  'IC12 setzen (10,4 MHz-Raszer)
  'Daten für den HMC698 berechnen

End Sub

'-----
Sub Raster_13_0
  'In dieser Subroutine werden die Parametrierbits für den Baustein
  'HMC698LP5 für ein Raster mit 13,0 MHz berechnet und die Daten zur
  'Programmierung dieses Bausteins weitergeleitet.
  'Output:   der Baustein HMC698LP5 wird programmiert

  Pospar = 6 : Call P_debug                          '#6 Positionsparameter
  Print #2 ,
  Print #2 , "---- 13,0 MHz Raster ----"
  Print #2 , "Setup eingeben: (40 ... 53) Ende mit CR"
  Hz4 = 0
  While Remote <> 13
    Remote = Inkey(#2)
    If Remote > 47 Then
      'Subroutine initialisieren
      'Solange, bis die Taste CR gedrückt wird
      'Serielle Schnittstelle vom PC einlesen
      'Testen, ob Charakter gültig
      If Remote < 58 Then
        Wert = Val(remote)
        'Ascii-Zeichen in nuimmerischen Wert umwandeln
        'Eingabezeichen darstellen
        'Anzahl gültiger Zahlen zählen
        'Eingabe zusammensetzen
        Print #2 , Wert ;
        Hz4 = Hz4 + 1
        Select Case Hz4
          Case 1
            Zae_hmc = Wert
          Case 2
            Zae_hmc = Zae_hmc * 10
            Zae_hmc = Zae_hmc + Wert
        End Select
      End If
    End If
    If Zae_hmc > 53 Then
      'Eingabe beenden
      'Eingabe auf gültiges Maximum begrenzen
      Zae_hmc = 53
      Remote = 13
    End If
    If Hz4 = 2 Then
      'Eingabe beenden
      Remote = 13
    End If
  Wend
  If Zae_hmc < 40 Then
    Zae_hmc = 40
  End If

  Call Calc_hmc698                                  'Daten für den HMC698 berechnen

End Sub

```

```

-----
Sub Ic9_ausgangsteiler
'Diese Subroutine bereitet die Daten für IC9 (Ausgangsteiler) auf dem Synthesizer-Board
'PLL vor.
'Output:   Bitmuster übertragen an IC9

Pospar = 7 : Call P_debug           '#7 Positionsparameter
Print #2 ,
Print #2 , "--- IC9 Ausgangsteiler ---"
Print #2 , "Setup eingeben: (0 ... 3) Ende mit CR"
Hz4 = 0
While Remote <> 13                 'Subroutine initialisieren
  Remote = Inkey(#2)               'Solange, bis die Taste CR gedrückt wird
  If Remote > 47 Then              'Serielle Schnittstelle vom PC einlesen
    If Remote < 58 Then           'Testen, ob Charakter gültig
      Wert = Val(remote)         'Ascii-Zeichen in nuimmerischen Wert umwandeln
      Print #2 , Wert ;          'Eingabezeichen darstellen
      Hz4 = Hz4 + 1              'Anzahl gültiger Zahlen zählen
      Select Case Hz4            'Eingabe zusammensetzen
        Case 1
          Zae_ic9 = Wert
        End Select
      End If
    End If
    If Zae_ic9 > 3 Then           'Eingabe beenden
      Zae_ic9 = 3                'Eingabe auf gültiges Maximum begrenzen
      Remote = 13
    End If
    If Hz4 = 1 Then              'Eingabe beenden
      Remote = 13
    End If
  Wend
  If Zae_ic9 < 0 Then
    Zae_ic9 = 0
  End If
  Call Add_data                  'Daten übertragen

End Sub

-----
Sub Rd_adc7
'Diese Routine liest des ADC7 ein und stellt das Ergebnis im Monitorprogramm dar.

Pospar = 8 : Call P_debug           '#8 Positionsparameter
Print #2 ,
Print #2 , "--- PLL-Regelschleife ---"
Print #2 , " Analogwert:          DAC:      Ende = CR"
Adc_val_alt = 2000
While Remote <> 13                 'Routine initialisieren
  Remote = Inkey(#2)             'Solange, bis die Taste CR gedrückt wird
  Channel = 7                    'Serielle Schnittstelle vom PC einlesen
  Adc_val = Getadc(channel)       'ADC 7 Analogspannung PLL-Regelschleife einlesen
  Adc_val = Getadc(channel)       'ADC initialisieren
  If Adc_val_alt <> Adc_val Then   'ADC starten und Analogwert digitalisieren
    If Adc_val <> 0 Then
      Adc_mvolt = 48 * Adc_val
      Adc_mvolt = Adc_mvolt \ 10
      Print #2 , Adc_mvolt ; : Print #2 , " mV = " ; 'ADC-Value in mV
      Print #2 , Adc_val ; : Print #2 , " --- " ; 'ADC-Value als 12 Bit-Wert ausgeben
      Print #2 , "DAC-Value = " ; : Print #2 , Dac_val 'DAC-Value ausgeben
      Adc_val_alt = Adc_val      'alten Wert übergeben
    End If
  End If
  If Lock_loop_2 = 1 Then
    Locate 4 , 2 : Lcd "L"       'Lockbit Lock Loop 2 darstellen lock
  Else
    Locate 4 , 2 : Lcd "U"       'Lockbit Lock Loop 2 darstellen unlock
  End If
Wend

End Sub

-----
Function M_value(byval Adc_val As Word) As Byte
'Diese Function bekommt den AD-Wandler-Wert vom Mode-Schalter
'und setzt ihn in einen Mode-Wert um.
'Input:   Adc_val 0 bis 1023
'Output:  M_value Mode 0 bis Mode 11

Pospar = 9 : Call P_debug           '#9 Positionsparameter
Select Case Adc_val
  Case 71 To 121
    M_value = 1                  'Mode 1 (96)
  Case 167 To 217
    M_value = 2                  'Mode 2 (192)
  Case 230 To 280
    M_value = 3                  'Mode 3 (255)
  Case 327 To 377
    M_value = 4                  'Mode 4 (352)
  Case 423 To 473
    M_value = 5                  'Mode 5 (448)
  Case 486 To 536
    M_value = 6                  'Mode 6 (511)
  Case 566 To 616
    M_value = 7                  'Mode 7 (591)
  Case 743 To 793
    M_value = 8                  'Mode 8 (768)
  Case 743 To 793
    M_value = 8                  'Mode 9 (768)
  Case 871 To 921
    M_value = 10                 'Mode 10 (896)
  Case 935 To 985
    M_value = 11                 'Mode 11 (960)
  Case Else
    M_value = 255                'ungültiger Wert
End Select

End Function

```



```

-----
Function T1_value(byval Adc_val As Word) As Byte
' Diese Function bekommt den AD-Wandler-Wert von der Tastengruppe
' Frequency und Memory und setzt ihn in T1_value um.
' Input:  Adc_val 0 bis 1023
' Output: T1_value 1 bis 4

Pospar = 10 : Call P_debug                                '#10 Positionsparameter
Select Case Adc_val
  Case 180 To 213                                         'Tastengruppe T1 Save (199)
    If Hz3 = 50 Then                                     'abwarten, bis Schalterprellen beendet
      T1_value = 4                                       'setze Tastencode
      Hz3 = 0                                           'Zähler Schalterprellen auf 0 setzen
    Else
      Hz3 = Hz3 + 1                                       'Schalterprellen abwarten
    End If
  Case 370 To 410                                         'Tastengruppe T1 Load (399)
    T1_value = 3
    Hz3 = 0                                             'Zähler Schalterprellen auf 0 setzen
  Case 540 To 600                                         'Tastengruppe T1 > (591)
    If T1_value = 255 Then
      If Dek_pos > 0 Then
        Dek_pos = Dek_pos - 1                             'Tastenposition dekrementieren
      End If
    End If
    T1_value = 2
  Case 740 To 827                                         'Tastengruppe T1 < (768)
    If T1_value = 255 Then
      Dek_pos = Dek_pos + 1                               'Tastenposition inkrementieren
      If Dek_pos > 8 Then
        Dek_pos = 8
      End If
    End If
    T1_value = 1
  Case Else
    T1_value = 255                                       'ungültiger Wert
End Select
Adc_val = 0                                             'ADC_VAL rücksetzen

End Function

```

```

-----
Function T2_value(byval Adc_val As Word) As Byte
' Diese Function bekommt den AD-Wandler-Wert von der Tastengruppe
' F1 bis F4 und setzt ihn in einen T2_value um.
' Input:  Adc_val 0 bis 1023
' Output: T2_value 1 bis 4

Pospar = 11 : Call P_debug                                '#11 Positionsparameter
Select Case Adc_val
  Case 180 To 213                                         'Tastengruppe T2 F4
    T2_value = 4
    Nennfrequenz = 10000000                             'Nennfrequenz in Hz, wenn F4 gedrückt
  Case 370 To 410                                         'Tastengruppe T2 F3
    T2_value = 3
    Nennfrequenz = 15000000                             'Nennfrequenz in Hz, wenn F3 gedrückt
  Case 540 To 600                                         'Tastengruppe T2 F2
    T2_value = 2
    Nennfrequenz = 20000000                             'Nennfrequenz in Hz, wenn F2 gedrückt
  Case 740 To 827                                         'Tastengruppe T2 F1
    T2_value = 1
    Wait 1                                               'CPU 1 Sekunde warten lassen
    'Nennfrequenz = 25000000                             'Nennfrequenz in Hz, wenn F1 gedrückt
  Case Else
    T2_value = 255                                       'ungültiger Wert
End Select

If T2_value <> 255 Then
  Posp = 2
End If

Adc_val = 0                                             'ADC_VAL rücksetzen

End Function

```

```

-----
Function Tf_value(byval Adc_val As Word) As Byte
' Diese Function bekommt den AD-Wandler-Wert vom Tastenfeld und setzt
' ihn in einen Tastenwert Tast_value um.
' Input:  Adc_val 0 bis 1023
' Output: Tast_value 0 bis 9 + * + #

Pospar = 12 : Call P_debug                                '#12 Positionsparameter
Select Case Adc_val
  Case 362 To 412                                         '1 (387)
    Tast_value = 1
  Case 743 To 771                                         '2 (768)
    Tast_value = 2
  Case 995 To 1045                                        '3 (1020)
    Tast_value = 3
  Case 293 To 343                                         '4 (318)
    Tast_value = 4
  Case 610 To 660                                         '5 (632)
    Tast_value = 5
  Case 935 To 985                                         '6 (960)
    Tast_value = 6
  Case 223 To 273                                         '7 (248)
    Tast_value = 7
  Case 518 To 568                                         '8 (543)
    Tast_value = 8
  Case 871 To 921                                         '9 (896)
    Tast_value = 9
  Case 455 To 505                                         '0 (480)
    Tast_value = 0
  Case 134 To 184                                         '*' (159)
    Tast_value = 11
  Case 772 To 800                                         '# (775)
    Tast_value = 12
  Case Else
    Tast_value = 255                                       'ungültiger Wert
End Select

```

```

    Adc_val = 0                                'ADC_VAL rücksetzen

End Function

'-----
Sub Print_sm
'In dieser Subroutine werden Testparameter auf das LCD-Display geschrieben
'Input:  Var1 = Wordvariable 1 zum Printen
'        Var2 = Wordvariable 2 zum Printen

    If Var1 <> Var1_alt Then
        Locate 2 , 1 : Lcd "1="
        Locate 2 , 4 : Lcd "    "
        Locate 2 , 4 : Lcd Var1
        Var1_alt = Var1                        'alten Wert zwischenspeichern
    End If

    If Var2 <> Var2_alt Then
        Locate 2 , 9 : Lcd "2="
        Locate 2 , 12 : Lcd "    "
        Locate 2 , 12 : Lcd Var2
        Var2_alt = Var2                       'alten Wert zwischenspeichern
    End If

End Sub

'-----
Sub P_debug
'In dieser Subroutine werden Testparameter auf die serielle Schnittstelle COM1
'geschrieben und zum PC gesendet. Abhängig vom Steuerflag "Buglog" kann diese
'Funktion ein oder ausgeschaltet werden.
'Input:  Pospar = Positionskennung Subroutine
'        Buglog = Schalter on/off Debug

    If Buglog <> 0 Then
        Posipar = Str(pospar)
        Print #1 , " #" ; : Print #1 , Posipar
    End If

End Sub

'-----
Sub V_debug
'In dieser Subroutine werden Variable auf die serielle Schnittstelle COM1
'geschrieben und zum PC gesendet. Abhängig vom Steuerflag "Buglog" kann diese
'Funktion ein oder ausgeschaltet werden.
'Input:  Position = Positionskennung Variable
'        Vari = Variable
'        Buglog = Schalter on/off Debug

    If Buglog <> 0 Then
        Posipar = Str(position)
        Print #1 , "Pos = " ; : Print #1 , Posipar ;
        Print #1 , " Par = " ; : Print #1 , Vari ;
        If Vari < 256 Then
            Hz5 = Vari
            Print #1 , " = Character ( " ; : Print #1 , Chr(hz5);
            Print #1 , " )"
        Else
            Print #1 ,
        End If
    End If

End Sub

'-----
Sub Pll_synthesizer
'In dieser Subroutine werden Testdaten für den PLL-Synthesizer in Abhängigkeit
'des Mode-Schalters erzeugt und an die jeweiligen ICs geschickt.
'Input:  Mode_sw = Stellung Mode-Schalter

Pospar = 13 : Call P_debug                    '#13 Positionsparameter
Select Case Mode_sw
Case 20                                       'Mode 20 not used  DAC * 1
    Call Drehgeber
    Zael = Zael + Zaehler                     'letzte Drehbewegung übernehmen
    Zaehler = 0
    Call Dac_data
Case 5                                       'Mode 5  DAC * 10
    Call Drehgeber
    Zaehler_z = Zaehler * 10                 'x 10
    Zael = Zael + Zaehler_z                 'letzte Drehbewegung übernehmen
    Zaehler = 0
    Call Dac_data
Case 4                                       'Mode 4  DAC * 100
    Call Drehgeber
    Zaehler_z = Zaehler * 100                'x 100
    Zael = Zael + Zaehler_z                 'letzte Drehbewegung übernehmen
    Zaehler = 0
    Call Dac_data
Case 6                                       'Mode 6  IC9 Ausgangsteiler
    Call Drehgeber
    Zae_ic9 = Zae_ic9 + Zaehler              'letzte Drehbewegung übernehmen
    Zaehler = 0
    Call Ic9_data                            'IC9
Case 22                                       'Mode 22 not used  IC12
    Call Drehgeber
    Zae_ic12 = Zae_ic12 + Zaehler            'letzte Drehbewegung übernehmen
    Zaehler = 0
    Call Ic12_data                           'IC12
Case 23                                       'Mode 23 not used  S0 ... S1
    Call Drehgeber
    Zae_s = Zae_s + Zaehler                  'letzte Drehbewegung übernehmen
    Zaehler = 0
    Call S_data                              'S0 + S1
Case 24                                       'Mode 24 not used  N0 ... N5
    Call Drehgeber

```

```

Call Drehgeber
Zae_n = Zae_n + Zaehler          'letzte Drehbewegung übernehmen
Zaehler = 0
Call N_data
Case 9                            'Mode 9 not used (768)
'not used
Case 2                            'Mode 2 HMC698LP5 10,4 MHz
Call Drehgeber
Zae_hmc = Zae_hmc + Zaehler      'letzte Drehbewegung übernehmen
Zaehler = 0
Call Hmc10_4
Case 3                            'Mode 3 HMC698LP5 13 MHz
Call Drehgeber
Zae_hmc = Zae_hmc + Zaehler      'letzte Drehbewegung übernehmen
Zaehler = 0
Call Hmc13
Case Else
Mode_sw = 255                    'ungültiger Wert
End Select

End Sub

'-----
Sub Ic9_data
'Diese Subroutine bereitet die Daten für IC9 (Ausgangsteiler) auf dem Synthesizer-Board
'PLL vor und zeigt diese am LCD-Display an.
'Input: Zae_ic9
'Output: Bitmuster übertragen an IC9

Pospar = 14 : Call P_debug        '#14 Positionsparameter
If Zae_ic9 > 3 Then Zae_ic9 = 3   'Überlauf verhindern
If Zae_ic9 < 0 Then Zae_ic9 = 0   'Unterlauf verhindern
If Zae_ic9 <> Zae_ic9_alt Then    'Zählerstellung IC9 überwachen
Call Displ_lcd_ic9
End If
If Mode_sw <> Mode_sw_alt Then    'Schalterstellung Mode überwachen
Call Displ_lcd_ic9
End If
Call Add_data                    'Daten übertragen
Zae_ic9_alt = Zae_ic9            'alte Werte zwischenspeichern
Mode_sw_alt = Mode_sw

End Sub

Sub Displ_lcd_ic9
'Print Zeile 3 LCD-Display für IC9
Locate 3 , 1 : Lcd "              " 'Displayzeile löschen
Locate 3 , 1 : Lcd "6"             'Schalterstellung "IC9"
Locate 3 , 3 : Lcd "IC9 = "
Select Case Zae_ic9
Case 0
Locate 3 , 11 : Lcd "00B"
Case 1
Locate 3 , 11 : Lcd "01B"
Case 2
Locate 3 , 11 : Lcd "10B"
Case 3
Locate 3 , 11 : Lcd "11B"
End Select

End Sub

'-----
Sub Ic12_data
'Diese Subroutine bereitet die Daten für IC12 auf dem Synthesizer-Board PLL vor
'und zeigt diese am LCD-Display an.
'Input: Zae_ic12
'Output: Bitmuster übertragen an IC12

Pospar = 15 : Call P_debug        '#15 Positionsparameter
If Zae_ic12 > 3 Then Zae_ic12 = 3
If Zae_ic12 < 0 Then Zae_ic12 = 0
If Zae_ic12 <> Zae_ic12_alt Then
Call Displ_lcd_ic12
End If
If Mode_sw <> Mode_sw_alt Then    'Schalterstellung Mode überwachen
Call Displ_lcd_ic12
End If
Call Add_data                    'Daten übertragen
Zae_ic12_alt = Zae_ic12          'alte Werte zwischenspeichern
Mode_sw_alt = Mode_sw

End Sub

Sub Displ_lcd_ic12
'Print Zeile 3 LCD-Display für IC12

Locate 3 , 1 : Lcd "              " 'Displayzeile löschen
Locate 3 , 1 : Lcd "6"             'Schalterstellung "IC12"
Locate 3 , 3 : Lcd "IC12 = "
Select Case Zae_ic12
Case 0
Locate 3 , 11 : Lcd "00B"
Case 1
Locate 3 , 11 : Lcd "01B"
Case 2
Locate 3 , 11 : Lcd "10B"
Case 3
Locate 3 , 11 : Lcd "11B"
End Select

End Sub

'-----
Sub S_data
'Diese Subroutine bereitet die Daten für S0 und S1 auf dem Synthesizer-Board PLL
'vor und zeigt diese am LCD-Display an.
'Input: Zae_s
'Output: Bitmuster übertragen an IC16

```

```

Output:      Bitmuster übertragen an IC16

Pospar = 16 : Call P_debug           '#16 Positionsparameter
If Zae_s > 3 Then Zae_s = 3
If Zae_s < 0 Then Zae_s = 0
If Zae_s <> Zae_s_alt Then
  Call Displ_lcd_s_data
End If
If Mode_sw <> Mode_sw_alt Then      'Schalterstellung Mode überwachen
  Call Displ_lcd_s_data
End If
Call Add_data                       'Daten übertragen
Zae_s_alt = Zae_s                   'alte Werte zwischenspeichern
Mode_sw_alt = Mode_sw

End Sub

Sub Displ_lcd_s_data
  'Print Zeile 3 LCD-Display für S0 + S1 Data

  Locate 3 , 1 : Lcd "              " 'Displayzeile löschen
  Locate 3 , 1 : Lcd "7"             'Schalterstellung "IC12"
  Locate 3 , 3 : Lcd "S0+1 = "
  Locate 3 , 11 : Lcd "              "
  Select Case Zae_s
    Case 0
      Locate 3 , 11 : Lcd "00B"
    Case 1
      Locate 3 , 11 : Lcd "01B"
    Case 2
      Locate 3 , 11 : Lcd "10B"
    Case 3
      Locate 3 , 11 : Lcd "11B"
  End Select

End Sub

'-----
Sub N_data
  'Diese Subroutine bereitet die Daten für N0 bis N5 auf dem Synthesizer-Board PLL
  'vor und zeigt diese am LCD-Display an.

  'Input: Zae_n
  'Output:   Bitmuster übertragen an IC16

  Pospar = 17 : Call P_debug           '#17 Positionsparameter
  If Zae_n > 63 Then Zae_n = 63        'Überlauf verhindern
  If Zae_n < 0 Then Zae_n = 0         'negativen Überlauf verhindern
  If Zae_n <> Zae_n_alt Then          'Erkennungstext darstellen
    Call Displ_lcd_n_data
  End If
  If Mode_sw <> Mode_sw_alt Then      'Schalterstellung Mode überwachen
    Call Displ_lcd_n_data
  End If
  Zae_n_alt = Zae_n                   'alten Wert zwischenspeichern
  Call Add_data                       'Daten übertragen
  Mode_sw_alt = Mode_sw               'Alten Wert zwischenspeichern

End Sub

Sub Displ_lcd_n_data
  'Print Zeile 3 LCD-Display für N0 + N5 Data

  Locate 3 , 1 : Lcd "              " 'Displayzeile löschen
  Locate 2 , 1 : Lcd "              " 'Displayzeile löschen
  Locate 3 , 1 : Lcd "8"             'Schalterstellung "IC12"
  Locate 3 , 3 : Lcd "IC16 = "
  Locate 3 , 11 : Lcd "              "
  For I = 5 To 0 Step -1              '6 Bit ausgeben, MSB zuerst
    Hzl = 2 ^ I                       'richtiges Bit zur Übertragung auswählen
    Tx_bit = Zae_n And Hzl
    If Tx_bit <> 0 Then
      Lcd "1"
    Else
      Lcd "0"
    End If
  Next I
  Print #2 ,

End Sub

'-----
Sub Hmc10_4
  'In dieser Subroutine werden die Parametrierbits für den Baustein
  'HMC698LP5 für ein Raster mit 10,4 MHz berechnet und die Daten zur
  'Programmierung dieses Bausteins weitergeleitet.
  'Input:   M_value
  'Output:  der Baustein HMC698LP5 wird programmiert

  Pospar = 18 : Call P_debug           '#18 Positionsparameter
  If Zae_hmc > 65 Then Zae_hmc = 65   'Überlauf verhindern
  If Zae_hmc < 50 Then Zae_hmc = 50   'negativen Überlauf verhindern
  If Zae_hmc <> Zae_hmc_alt Then      'Erkennungstext darstellen
    Call Displ_lcd_hmc10_4_data
    Zae_hmc_alt = Zae_hmc             'alten Wert merken
  End If
  If Mode_sw <> Mode_sw_alt Then      'Schalterstellung Mode überwachen
    Call Displ_lcd_hmc10_4_data
    Mode_sw_alt = Mode_sw             'Alten Wert zwischenspeichern
  End If
  Zae_ic12 = 2                         'IC12 setzen
  Call Calc_hmc698                     'Daten für den HMC698 berechnen

End Sub

Sub Displ_lcd_hmc10_4_data
  'Print Zeile 3 LCD-Display für 10,4 MHz
  Locate 3 , 1 : Lcd "              " 'Displayzeile löschen
  Locate 3 , 1 : Lcd "2"             'Schalterstellung "10.4 MHz"

```

```

-----
Locate 3 , 7 : Lcd "N = "
Locate 3 , 11 : Lcd Zae_hmc
Locate 2 , 1 : Lcd " "
Locate 2 , 1 : Lcd "10,4 MHz Raster"

```

```
End Sub
```

```
Sub Hmc13
```

```

'In dieser Subroutine werden die Parametrierbits für den Baustein
'HMC698LP5 für ein Raster mit 13 MHz berechnet und die Daten zur
'Programmierung dieses Bausteins weitergeleitet.
'Input: M_value
'Output: der Baustein HMC698LP5 wird programmiert

```

```

Pospar = 19 : Call P_debug           '#19 Positionsparameter
If Zae_hmc > 53 Then Zae_hmc = 53   'Überlauf verhindern
If Zae_hmc < 40 Then Zae_hmc = 40   'negativen Überlauf verhindern
If Zae_hmc <> Zae_hmc_alt Then      'Erkennungstext darstellen
    Call Displ_lcd_hmc13_data
    Zae_hmc_alt = Zae_hmc           'alten Wert merken
End If
If Mode_sw <> Mode_sw_alt Then      'Schalterstellung Mode überwachen
    Call Displ_lcd_hmc13_data
    Mode_sw_alt = Mode_sw          'Alten Wert zwischenspeichern
End If
Zae_ic12 = 1                        'IC12 setzen
Call Calc_hmc698                   'Daten für den HMC698 berechnen

```

```
End Sub
```

```
Sub Displ_lcd_hmc13_data
```

```

'Print Zeile 3 LCD-Display für 13 MHz
Locate 3 , 1 : Lcd " "
Locate 3 , 1 : Lcd "3"
Locate 3 , 7 : Lcd "N = "
Locate 3 , 11 : Lcd Zae_hmc
Locate 2 , 1 : Lcd " "
Locate 2 , 1 : Lcd "13 MHz Raster"

```

```
End Sub
```

```
Sub Calc_hmc698
```

```

'In dieser Subroutine werden die Ansteuerdaten für den Frequenzteiler HMC698LP5
'berechnet und an den Baustein übertragen.
'Input: Zae_hmc
'Output: Zae_hmc = N0 .... N5
'        Zae_s = S0 + S1

```

```

Pospar = 20 : Call P_debug           '#20 Positionsparameter
X1 = Zae_hmc                         'Frequenzteilerwert übernehmen
B = 0                                'Hilfsvariable
While X1 > -1                         'test expression
    X1 = X1 - 4
    Incr B                             'increase by one
Wend                                  'continue loop
B = B - 2                             'Korrektur für Tabelle
Zae_n = B                             'B übergeben; Zae_n = N0 .... N5
B = B + 1                             'Hardware-Korrektur
B = B * 4                             'Berechnung A
Zae_s = Zae_hmc - B                  'A übergeben; Zae_s = S0 + S1; Zae_hmc = N
Call Add_data                        'Daten übertragen

```

```
End Sub
```

```
Sub Add_data
```

```

'In dieser Subroutine werde die Daten der einzelnen ICs zusammengesetzt
'und dann an das Synthesizer-Board PLL geschickt.
'Input: Zae_ic9 = A + B
'        Zae_ic12 = A + B
'        Zae_s = S0 + S1
'        Zae_n = N0 .... N5
'Output: Daten werden an die Hardware gesendet

```

```

'Datenformat der Übertragung zum Synthesizer-Board:
'+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
'| N5 | N4 | N3 | N2 | N1 | N0 | S1 | S0 | IC9-A | IC9-B | IC12-B | IC12-A | DAC-Tristate | no | no | no |
'+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
'| D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D13 | D14 | D15 | D16 |

```

```

Pospar = 21 : Call P_debug           '#21 Positionsparameter
'Speicher initialisieren
Data_595 = 0
'Wertigkeiten der einzelnen Bits zusammenzählen
Data_595 = Zae_ic9 * 64              'Wertigkeit IC9 bestimmen

Add_data_hw = Dac_aktiv * 8          'Wertigkeit für die Übertragung bestimmen
Data_595 = Data_595 + Add_data_hw    'Wertigkeit Tristate-Flag dazuzaddieren

Zae_m = Zae_ic12                    'Wert zwischenspeichern
Add_data_hw = Zae_m * 16             'Wertigkeit für die Übertragung bestimmen
Data_595 = Data_595 + Add_data_hw    'Wertigkeit IC12 dazuzaddieren

Add_data_hw = Zae_s * 256            'Wertigkeit für die Übertragung bestimmen
Data_595 = Data_595 + Add_data_hw    'Wertigkeit Data S0 + S1 dazuzaddieren

Add_data_hw = Zae_n * 1024           'Wertigkeit für die Übertragung bestimmen
Data_595 = Data_595 + Add_data_hw    'Wertigkeit N0 ... N5 dazuzaddieren

Call Transmit_hc595

```

```
End Sub
```

```
Sub Dac_data
```

```

'Diese Subroutine bereitet die Daten für den DAC AD5611 auf dem
'PLL-Synthesizer-Board auf und schreibt sie in einen Zwischenspeicher.

```

```
'Das Datenformat: PD1 PD0 D9 D8 .... D1 D0 x x x x
'PD1 wird zuerst übertragen, dann folgen die anderen Daten
'PD1 PD0
' 0 0 = Normal Operation
' 0 1 = 1k Ohm to GND
' 1 0 = 100k Ohm to GND
' 1 1 = Three-State

'Input: Zael = ADC-Datenwert
'Output: DAC_VAL

Pospar = 22 : Call P_debug '#22 Positionsparameter
If Zael > 1023 Then Zael = 1023
If Zael < 0 Then Zael = 0
If Zael <> Zael_alt Then 'Drehbewegung löschen
    Call Displ_lcd_dac_data
End If
If Mode_sw <> Mode_sw_alt Then 'Schalterstellung Mode überwachen
    Call Displ_lcd_dac_data
End If
Zael_alt = Zael 'alten Wert zwischenspeichern
Zael_data = Zael 'Normalmode = DAC-Daten + 0
Dac_val = Zael_data 'AD5611 Data übergeben
Mode_sw_alt = Mode_sw 'alten Wert zwischenspeichern
```

```
End Sub
```

```
Sub Displ_lcd_dac_data
'Print Zeile 3 LCD-Display für DAC-Data
```

```
Locate 3 , 1 : Lcd " " 'Displayzeile löschen
Locate 3 , 3 : Lcd "DAC ="
Locate 3 , 11 : Lcd Zael
Select Case Mode_sw
Case 2
    Locate 3 , 1 : Lcd "2"
Case 3
    Locate 3 , 1 : Lcd "3"
Case 4
    Locate 3 , 1 : Lcd "4"
End Select
```

```
End Sub
```

```
Sub Dac_tx()
```

```
'In dieser Subroutine wird die Taste "Load" abgefragt. Ist diese Taste gedrückt,
'dann wird der Zustand des DAC geändert und die neuen Daten an den DAC auf dem
'PLL-Synthesizer-Board übertragen. Der DAC kann "aktiv" und "tristate" annehmen.
'Das Datenformat: PD1 PD0 D9 D8 .... D1 D0 x x x x
'PD1 wird zuerst übertragen, dann folgen die anderen Daten
'PD1 PD0
' 0 0 = Normal Operation
' 0 1 = 1k Ohm to GND
' 1 0 = 100k Ohm to GND
' 1 1 = Three-State
```

```
'PD1 = 32768
'PD2 = 16384
'PD1 + PD2 = 49152 = 1100 0000 0000 0000 B / 16 = 3072
```

```
'Input: Tasten_1 1 bis 4
' Dac_val
'Output: Daten werden an den DAC gesendet
```

```
Pospar = 23 : Call P_debug '#23 Positionsparameter
If Tasten_1 = 3 Then 'Taste "Load" gedrückt
    If Dac_aktiv = 0 Then
        Dac_aktiv = 1
        Dac_data = Dac_val * 16 'Daten übernehmen + Shift 4 x left zur korrekten Positionierung
        Call Transmit_dac 'Daten an den DAC übertragen
        Call Add_data 'Daten zur Steuerung übertragen
        Locate 4 , 1 : Lcd "*" 'DAC-Status darstellen (DAC = aktiv)
    Else
        Dac_aktiv = 0
        Dac_data = 49152 'DAC in Tristate schalten
        Call Transmit_dac 'Daten an den DAC übertragen
        Call Add_data 'Daten zur Steuerung übertragen
        Locate 4 , 1 : Lcd "&" 'DAC-Status darstellen (DAC = tristate)
    End If
    Wait 1 '1 Sekunde warten
End If
```

```
End Sub
```

```
Sub Calc_ad9951()
```

```
'In dieser Subroutine wird das Frequenz Tunig Word für den DDS-Baustein AD9951
'berechnet und die Daten an die Subroutine "Set_AD9951" übergeben. Die Tabelle
'zur Berechnung steht am Ende der Software. Das verlangt BASIC so.
```

```
'Input: Frequenz Frequenz
'Output: DDS-Baustein programmiert
```

```
Pospar = 24 : Call P_debug '#24 Positionsparameter
'Berechnen des FTW (Frequenz Tunig Word)
Frequenz_1 = Frequenz 'Frequenz übernehmen
Lu1 = Lookup(0 , Mult) 'Bits pro Hz aus der Tabelle laden (erster Wert)
F_tw = Lu1 * Frequenz_1 'Teilberechnung Frequenz Tunig Word
'Print
For I = 1 To 8 Step 1
    Lu1 = Lookup(i , Mult) 'Bits pro Hz aus der Tabelle laden
    Y1 = Lu1 * Frequenz_1 'Arbeitsfrequenz * Bits pro Hz (Zwischenergebnis)
    Lu2 = Lookup(i , Divi) 'Dekade laden
    Z1 = Y1 / Lu2
    F_tw = F_tw + Z1 'Frequenz Tunig Word zusammensetzen
Next I
Call Set_ad9951 'Daten an den DDS-Baustein übertragen
```

```
End Sub
```

```

-----
Sub Set_ad9951
'In dieser Subroutine werden dem DDS-Baustein der Inhalt des Control Function Register 2 und
'das Frequenz Tuning (CFR4) übertragen.
'
'Input:      F_tw      Frequenz Tuning Word
'Output:     Daten im DDS-Baustein

Pospar = 25 : Call P_debug                          '#25 Positionsparameter
'Init Datenübertragung zum DDS-Baustein
Reset_dds = 0 : Ioupage_dds = 0 : Sdio_dds = 0 : Sclk_dds = 0
Tx_data = 0 : Tx_bit = 0

'Daten an das Control Function Register 1 (CFR1) übertragen
Tx_data = &B00000000                                'Adresse: Control Function Register 1 (CFR1) <0x00>
Call Transmit_dds                                  'Daten übertragen
'Print #2, " ";

Tx_data = &B00000000                                '<31:24> MSB High-Byte übertragen                <0x00>
Call Transmit_dds
'Print #2, " ";

Tx_data = &B00000000                                '<23:16> MSB Low-Byte übertragen                 <0x00>
Call Transmit_dds
'Print #2, " ";

Tx_data = &B01100010                                '<15:8> LSB High-Byte übertragen                <0x62>
Call Transmit_dds
'Print #2, " ";

Tx_data = &B01000000                                '<7:0> LSB Low-Byte übertragen                 <0x40>
Call Transmit_dds
'Print #2, " ";

Ioupage_dds = 1                                    'Datenübernahme zum DDS-Baustein = 1
Waitus 20
Ioupage_dds = 0                                    'Datenübernahme zum DDS-Baustein = 0

'Daten an das Control Function Register 2 (CFR2) übertragen
'Print #2, ""
Tx_data = &B00000001                                'Adresse: Control Function Register 2 (CF2) <0x01>
Call Transmit_dds                                  'Daten übertragen
'Print #2, " ";
Tx_data = &B00000000                                '<23:16> MSB - Byte                               <0x00>
Call Transmit_dds
'Print #2, " ";
Tx_data = &B00000000                                '<15:8>                                           <0x00>
Call Transmit_dds
'Print #2, " ";
Tx_data = &B00000110                                '<7:0> LSB                                       <0x06>
Call Transmit_dds                                  'RefMult; VCO; Charge Pump für BAVARIX
'Print #2, " ";

Ioupage_dds = 1                                    'Datenübernahme zum DDS-Baustein = 1
Waitus 20
Ioupage_dds = 0                                    'Datenübernahme zum DDS-Baustein = 0

'Daten an das Control Function Register 4 (CFR4) übertragen
'Print #2, ""
Tx_data = &B00000100                                'Adresse: Control Function Register 4 (CFR4) <0x04>
Call Transmit_dds                                  'Daten übertragen
'Print #2, " ";

Hw = High(f_tw)                                    'Frequenz Tuning Word übernehmen und in 2 Words zerlegen
Lw = F_tw

'Tx_data = &B00000110
Tx_data = High(hw)                                '<31:24> MSB High-Byte übertragen
Call Transmit_dds
'Print #2, " ";

'Tx_data = &B10000001
Tx_data = Low(hw)                                 '<23:16> MSB Low-Byte übertragen
Call Transmit_dds
'Print #2, " ";

Tx_data = High(lw)                                 '<15:8> LSB High-Byte übertragen
'Tx_data = &B00010101
Call Transmit_dds
'Print #2, " ";

'Tx_data = &B11000100
Tx_data = Low(lw)                                 '<7:0> LSB Low-Byte übertragen
Call Transmit_dds
'Print #2, " ";

Ioupage_dds = 1                                    'Datenübernahme zum DDS-Baustein = 1
Waitus 20
Ioupage_dds = 0                                    'Datenübernahme zum DDS-Baustein = 0

End Sub

```

```

-----
Sub Transmit_dds()
'In dieser Subroutine wird ein Byte an den DDS-Baustein übertragen.
'Input:      Tx_data
'Output:     Daten werden zu DDS-Baustein geschickt

'Pospar = 26 : Call P_debug                          '#26 Positionsparameter <--- nicht anzeigen!
For I = 7 To 0 Step -1                                '8 Bit ausgeben, MSB zuerst
  Hz1 = 2 ^ I                                         'richtiges Bit zur Übertragung auswählen
  Tx_bit = Tx_data And Hz1
  If Tx_bit <> 0 Then
    'Print #2, "1";                                    'Datenbit an der seriellen Schnittstelle ausgeben
    Sdio_dds = 1                                       'Datenbit setzen
  Else
    'Print #2, "0";                                    'Datenbit an der seriellen Schnittstelle ausgeben
    Sdio_dds = 0                                       'Datenbit rücksetzen
  End If
  Waitus 20                                           'warten
  Sclk_dds = 1                                         'Clock generieren

```

```

Waitus 20          'warten
Sclk_dds = 0      'Clock zurücksetzen
Next I

End Sub

'-----
Sub Transmit_dac()
'In dieser Subroutine wird der DAC AD5611 programmiert. Es werden 16 Bits
'übertragen, so wie sie dieser Subroutine übergeben werden.
'Das Datenformat: PD1 PD0 D9 D8 .... D1 D0 x x x x
'PD1 wird zuerst übertragen, dann folgen die anderen Daten
'PD1  PD0
' 0   0   = Normal Operation
' 0   1   = 1k Ohm to GND
' 1   0   = 100k Ohm to GND
' 1   1   = Three-State

'Input:   Dac_data
'Output:  Daten werden zum DAC gesendet

Pospar = 27 : Call P_debug          '#27 Positionsparameter
Tp4 = 1
Sync_dac = 1                       'init Sync
Sclk_dac = 1                       'init Clock

Sync_dac = 0                       'Start Datenübertragung
For I = 15 To 0 Step -1            '16 Bit ausgeben, MSB zuerst
  Hw1 = 2 ^ I                     'richtiges Bit zur Übertragung auswählen
  Tx_word = Dac_data And Hw1
  If Tx_word <> 0 Then
    Sdin_dac = 1                  'Datenbit setzen
  Else
    Sdin_dac = 0                 'Datenbit rücksetzen
  End If
  Waitus 10                       'warten
  Sclk_dac = 0                   'Clock generieren
  Waitus 10                       'warten
  Sclk_dac = 1                   'Clock zurücksetzen
Next I
Sync_dac = 1                       'Ende Datenübertragung
Tp4 = 0

End Sub

'-----
Sub Transmit_hc595()
'In dieser Subroutine wird das Schieberegister 74HC595 programmiert.
'Es werden 16 Bits D0 ... D15 übertragen.
'Das Datenformat: D15 D14 D13 D12 .... D1 D0.
'Zuerst wird D0 übertragen.
'
'D15 = N5          D7 = IC9/9
'D14 = N4          D6 = IC9/10
'D13 = N3          D5 = IC12/9
'D12 = N2          D4 = IC12/10
'D11 = N1          D3 = not used
'D10 = N0          D2 = not used
'D9  = S1          D1 = not used
'D8  = S0          D0 = not used
'Datenübernahme mit der positiven Flanke Latch

'Input:   Data_595
'Output:  Daten werden zum 74HC596 gesendet

Pospar = 28 : Call P_debug          '#28 Positionsparameter
Tp5 = 1
Reset_src = 1                     'init Reset
Latch_clk = 0                     'init Latch
Shift_clk = 1                     'init Clock
'Latch_clk = 1                   'Start Datenübertragung
For I = 0 To 15 Step 1            '16 Bit ausgeben, MSB zuerst
  Hz5 = I + 1
  Hw1 = 2 ^ I                     'richtiges Bit zur Übertragung auswählen
  Tx_word = Data_595 And Hw1
  If Tx_word <> 0 Then
    Ser_data = 1                  'Datenbit setzen
    'Print #1 , "1";
    Mid(hstring , Hz5 , 1) = "1"  'Datenbit an der seriellen Schnittstelle ausgeben
  Else
    Ser_data = 0                 'Datenbit rücksetzen
    'Print #1 , "0";
    Mid(hstring , Hz5 , 1) = "0"  'Datenbit an der seriellen Schnittstelle ausgeben
  End If
  Waitus 10                       'warten
  Shift_clk = 0                   'Clock generieren
  Waitus 10                       'warten
  Shift_clk = 1                   'Clock zurücksetzen
Next I
Latch_clk = 1                     'Ende Datenübertragung / Übernahme mit positiver Flanke
Waitus 10                         'warten
Latch_clk = 0                     'Latch wieder in Grundstellung
Tp5 = 0
Print #1 ,
Call Prt_sh                       'Daten an Schieberegister drucken
End Sub

'-----
Sub Prt_sh()
'Diese Subroutine printet die Daten, welche an das Schieberegister
'übergeben wurden und stellt als Kommentar die Funktion der Bits dar.
'Zuerst wird D0 übertragen.
'
'D15 = N5          D7 = IC9/9
'D14 = N4          D6 = IC9/10
'D13 = N3          D5 = IC12/9
'D12 = N2          D4 = IC12/10
'D11 = N1          D3 = Trestate DAC
'D10 = N0          D2 = not used
'D9  = S1          D1 = not used
'D8  = S0          D0 = not used

```



```
'Input: Hstring      Hilfsstring mit den Übertragungsdaten
```

```
If Buglog <> 0 Then
  Print #1 ,
  Print #1 , "Schieberegister 74HC595"
  For Hz5 = 1 To 16
    Select Case Hz5
      Case 1 To 3
        Print #1 , Mid(hstring , Hz5 , 1) ;
        If Hz5 = 3 Then
          Print #1 , "      not used"
        End If
      Case 4
        Print #1 , Mid(hstring , Hz5 , 1) ;
        Print #1 , "      DAC aktiv"
      Case 5 To 6
        Print #1 , Mid(hstring , Hz5 , 1) ;
        If Hz5 = 6 Then
          Print #1 , "      IC12"
        End If
      Case 7 To 8
        Print #1 , Mid(hstring , Hz5 , 1) ;
        If Hz5 = 8 Then
          Print #1 , "      IC9"
        End If
      Case 9 To 10
        Print #1 , Mid(hstring , Hz5 , 1) ;
        If Hz5 = 10 Then
          Print #1 , "      S1, S0"
        End If
      Case 11 To 16
        Print #1 , Mid(hstring , Hz5 , 1) ;
        If Hz5 = 16 Then
          Print #1 , "      N5...N0"
          Print #1 ,
        End If
    End Select
  Next
End If
```

```
End Sub
```

```
Sub Drehgeber()
```

```
'Diese Subroutine dient zur Übernahme der im Interrupt gemessenen Drehbewegung.
'Die Änderung des Drehgebers seit dem letzten Durchlauf wird erfasst und
'vorzeichenrichtig zum Zaehler addiert. Die Änderung des Drehgebers wird dann
'gelöscht.
```

```
'Input: Zaehler      noch nicht bearbeitete Zahlenänderung
'       Tune         noch nicht verrechnete Drehänderungen am Drehgeber
```

```
Pospar = 29 : Call P_debug           '#29 Positionsparameter
Zaehler = Zaehler + Tune           'letzte Drehbewegung übernehmen
Tune = 0                           'Drehbewegung löschen
```

```
End Sub
```

```
Sub Freq_aenderung()
```

```
'In dieser Subroutine wird bestimmt, welche Stelle in der Frequenzanzeige geändert werden
'soll. Die Variable "Zähler" wird entsprechend der angewählten Dekade multipliziert und die
'Cursor-Position am Display wird parametrisiert.
```

```
'Input: Dek_Pos     angewählte Dekade
'       Zaehler     Zahlenänderung
'Output: Differenz  Frequenzänderung mit Vorzeichen
'        X          Cursor-Position am LCD-Display
'        Y          Zeile am Display
'        Zaehler    wieder zurück gesetzt
```

```
Pospar = 30 : Call P_debug           '#30 Positionsparameter
Select Case Dek_pos
  Case 0
    Differenz = Zaehler * 1           'Änderung 1 Hz
    X = 12                            'Position 11 am LCD-Display bestimmen
  Case 1
    Differenz = Zaehler * 10          'Änderung 10 Hz
    X = 11                            'Position 10 am LCD-Display bestimmen
  Case 2
    Differenz = Zaehler * 100         'Änderung 100 Hz
    X = 10                            'Position 9 am LCD-Display bestimmen
  Case 3
    Differenz = Zaehler * 1000        'Änderung 1 kHz
    X = 8                             'Position 7 am LCD-Display bestimmen
  Case 4
    Differenz = Zaehler * 10000       'Änderung 10 kHz
    X = 7                             'Position 6 am LCD-Display bestimmen
  Case 5
    Differenz = Zaehler * 100000      'Änderung 100 kHz
    X = 6                             'Position 5 am LCD-Display bestimmen
  Case 6
    Differenz = Zaehler * 1000000     'Änderung 1 MHz
    X = 4                             'Position 3 am LCD-Display bestimmen
  Case 7
    Differenz = Zaehler * 10000000    'Änderung 10 MHz
    X = 3                             'Position 2 am LCD-Display bestimmen
  Case Else
    'Error
```

```
End Select
Y = 1                                ' Zeile 1 auf dem LCD-Display bestimmen
Zaehler = 0                          ' Zähler bearbeitet und zurückgesetzt
```

```
End Sub
```

```
Sub Para_synthe()
```

```
'In dieser Subroutine werden die frequenzbestimmenden Teile des Synthesizers programmiert. Es wird
'bestimmt, ob alles übertragen wird, oder ob nur einzelne, neue Parametrierungen ausreichen. Auch
'die Reihenfolge der Übertragung wird hier festgelegt.
```

```
'Input: Nennfrequenz
'Output: Synthesizer wurde neu programmiert
'      
```

```

Pospar = 31 : Call P_debug           '#31 Positionsparameter
Y1 = Nennfrequenz / 1000000         'Index berechnen
Frq_bereich = Y1                    'Index übernehmen
Call F_bereich                      'Berechnung Zae_ic9, Zae_hmc, Dac_val
'DDS-Frequenz berechnen            'F_DDS = (F_OUT * M - N_PLL2 * 13) / 2
Y1 = Nennfrequenz * Mm              'Zwischenergebnis F_OUT * M berechnen
Z1 = Zae_hmc * 13000000             'Zwischenergebnis N_PLL2 * 13 MHz berechnen
Dds_frequenz = Y1 - Z1              'Doppelte DDS-Frequenz berechnen
Dds_frequenz = Dds_frequenz / 2    'DDS-Frequenz berechnen
Call Frequenz_variable             'Frequenz-Variable darstellen
Call Bereichs_variable            'Bereichs-Variable darstellen
Hz1 = Zae_hmc_alt1 - Zae_hmc       'Differenz Zae_hmc alt und neu
If Hz1 < 0 Then                    'negative Differenz umdrehen
    Hz1 = Hz1 * -1
End If

If Frq_bereich = Frq_bereich_alt Then 'ganz kleine Frequenzänderung, nur DDS aktiv
    Frequenz = Dds_frequenz         'DDS-Frequenz übergeben
    Call Calc_ad9951                'DDS-Frequenz berechnen und an DDS übergeben
    Call Frequenzanzeige           'Frequenz am Display anzeigen
    Print #1, "Nur DDS-Frequenz geändert" ; : : Print #1,
Else
    Frq_bereich_alt = Frq_bereich
    If Hz1 < 2 Then                 'kleine Frequenzänderung, Schalter + DAC nicht aktiv
        'neue Parameter übertragen (#20 + #21 + #28)
        '13 MHz Raster und N_PLL2 Teiler setzen
        Print #1, "Nur DDS-Frequenz + Teiler geändert" ; : Print #1,
        Zae_icl2 = 1                'IC12 setzen (13 MHz-Raster)
        Call Calc_hmc698            'Zae_s berechnet und Parameter übertragen
        'DDS-Frequenz übertragen (#24 + #25 + #38)
        Frequenz = Dds_frequenz     'DDS-Frequenz übergeben
        Call Calc_ad9951            'DDS-Frequenz berechnen und an DDS übergeben
        Call Frequenzanzeige       'Frequenz am Display anzeigen
    Else                             'große Frequenzänderung, Schalter + DAC aktiv
        Print #1, "DDS-Frequenz + Teiler geändert + Schalter aktiv" ; : Print #1,
        'DAC laden + übertragen (#27)
        Dac_data = Dac_val * 16     'Daten übernehmen + Shift 4 x left zur korrekten Positionierung
        Call Transmit_dac          'Daten an den DAC übertragen
        'Schalter ein mit alten Parametern übertragen (#21 + #28)
        Dac_aktiv = 1              'Schalter ein
        Call Add_data              'Schalter-Bit ins Schieberegister eintragen und senden
        'neue Parameter übertragen (#20 + #21 + #28)
        '13 MHz Raster und N_PLL2 Teiler setzen
        Zae_icl2 = 1                'IC12 setzen (13 MHz-Raster)
        Call Calc_hmc698            'Zae_s berechnet und Parameter übertragen
        'DDS-Frequenz übertragen (#24 + #25 + #38)
        Frequenz = Dds_frequenz     'DDS-Frequenz übergeben
        Call Calc_ad9951            'DDS-Frequenz berechnen und an DDS übergeben
        Call Frequenzanzeige       'Frequenz am Display anzeigen
        'Schalter wieder öffnen (#21 + #28)
        Dac_aktiv = 0              'Schalter aus
        Call Add_data              'Schalter-Bit ins Schieberegister eintragen und senden
    End If
End If
Zae_hmc_alt1 = Zae_hmc             'letzten Wert von N_PLL2 zwischenspeichern
End Sub

'-----
Sub N_frequenz()
    'In dieser Subroutine wird die Nennfrequenz berechnet. Die Nennfrequenz ist die Frequenz,
    'welche man einstellt. Also die Empfangsfrequenz ohne Berücksichtigung von Korrekturfaktoren
    'und ZF.
    'Input: Differenz
    '        Nennfrequenz (alt)
    'Output: Nennfrequenz (neu)

    Pospar = 32 : Call P_debug       '#32 Positionsparameter
    Nennfrequenz = Nennfrequenz + Differenz 'Nennfrequenz berechnen
    If Nennfrequenz > 74999999 Then
        Nennfrequenz = 74999999    'maximale Nennfrequenz
    End If

    If Nennfrequenz < 45030000 Then
        Nennfrequenz = 45030000    'minimale Nennfrequenz
    End If
    Differenz = 0                   'Differenz auf 0 zurücksetzen
End Sub

'-----
Sub Bereichs_variable()
    'Bereichs-Variable darstellen, wenn das Log-Flag 1 ist.

    Pospar = 34 : Call P_debug       '#34 Positionsparameter
    If Buglog = 1 Then
        Print #2,
        Print #2, "Zae_ic9          = " ; : Print #2, "Zae_ic9          = " ; : Print #2, Zae_ic9
        Print #2, "M                = " ; : Print #2, "Mm                = " ; : Print #2, Mm
        Print #2, "N_PLL2          = " ; : Print #2, "Zae_hmc          = " ; : Print #2, Zae_hmc
        Print #2, "DA-Wert         = " ; : Print #2, "Dac_val          = " ; : Print #2, Dac_val
        Print #2, "Frequenzbereich = " ; : Print #2, "Frq_bereich     = " ; : Print #2, Frq_bereich
    End If
End Sub

'-----
Sub Frequenz_variable()
    'Frequenz-Variable darstellen, wenn das Log-Flag 1 ist.

    Pospar = 35 : Call P_debug       '#35 Positionsparameter
    If Buglog = 1 Then
        Print #2,
        Print #2, "Local Osc.          = " ; : Print #2, "Nennfrequenz      = " ; : Print #2, Nennfrequenz
        Print #2, "F_OUT * M        = " ; : Print #2, "Y1                = " ; : Print #2, Y1
        Print #2, "N_PLL2 * 13MHz = " ; : Print #2, "Z1                = " ; : Print #2, Z1
        Print #2, "DDS-Frequenz    = " ; : Print #2, "Dds-frequenz     = " ; : Print #2, Dds_frequenz
    End If
End Sub

```

```

-----
Sub Single_step()
'Diese Subroutine wartet, bis irgend eine Taste gedrückt wird. Bis dahin wird diese
'Subroutine nicht verlassen.

If Ss = 1 Then
Print #2 , "warten auf Taste"
Locate Y , X : Lcd ""
Remote = 0
While Remote = 0
Remote = Inkey(#2)
Wend
End If

End Sub

-----
Sub Rd_pll()
'Diese Subroutine liest den Analogwert der PLL-Regelschleife aus und zeigt ihn an.

If Ss = 1 Then
Print #2 ,
Print #2 , "--- PLL-Regelschleife ---"
Print #2 , " Analogwert:          DAC:  "
Adc_val_alt = Adc_val - 1
For I = 3 To 0 Step -1
Channel = 7
Adc_val = Getadc(channel)
Adc_val = Getadc(channel)
Adc_mvolt = 48 * Adc_val
Adc_mvolt = Adc_mvolt \ 10
Print #2 , Adc_mvolt ; : Print #2 , " mV = " ;
Print #2 , Adc_val ; : Print #2 , " --- " ;
Print #2 , " " ; : Print #2 , Dac_val
Adc_val_alt = Adc_val
Waitms 500
Next I
End If

End Sub
'@@@

-----
Sub F_bereich()
'In dieser Subroutine wird der 1 MHz-Frequenz_Bereich berechnet. In Abhängigkeit
'dieses Bereiches werden alle benötigten Variablen für die Einstellung des
'Synthesizers gesetzt.
'Input: Frq_bereich
'Output: Zae_ic9
'        Zae_hmc
'        Dac_val
'        Mm

Pospar = 37 : Call P_debug
Select Case Frq_bereich
Case 45
Zae_ic9 = 3
Zae_hmc = 47
Dac_val = 550
Case 46
Zae_ic9 = 3
Zae_hmc = 48
Dac_val = 600
Case 47
Zae_ic9 = 3
Zae_hmc = 49
Dac_val = 640
Case 48
Zae_ic9 = 3
Zae_hmc = 50
Dac_val = 700
Case 49
Zae_ic9 = 2
Zae_hmc = 44
Dac_val = 410
Case 50
Zae_ic9 = 2
Zae_hmc = 44
Dac_val = 450
Case 51
Zae_ic9 = 2
Zae_hmc = 45
Dac_val = 490
Case 52
Zae_ic9 = 2
Zae_hmc = 46
Dac_val = 520
Case 53
Zae_ic9 = 2
Zae_hmc = 47
Dac_val = 570
Case 54
Zae_ic9 = 2
Zae_hmc = 48
Dac_val = 610
Case 55
Zae_ic9 = 2
Zae_hmc = 49
Dac_val = 660
Case 56
Zae_ic9 = 2
Zae_hmc = 50
Dac_val = 700
Case 57
Zae_ic9 = 2
Zae_hmc = 51
Dac_val = 740
Case 58
Zae_ic9 = 1
Zae_hmc = 43

```

```

Zae_hmc = 43
Dac_val = 380
Case 59                                     '59 MHz-Bereich
Zae_ic9 = 1
Zae_hmc = 44
Dac_val = 410
Case 60                                     '60 MHz-Bereich
Zae_ic9 = 1
Zae_hmc = 45
Dac_val = 440
Case 61                                     '61 MHz-Bereich
Zae_ic9 = 1
Zae_hmc = 45
Dac_val = 480
Case 62                                     '62 MHz-Bereich
Zae_ic9 = 1
Zae_hmc = 46
Dac_val = 510
Case 63                                     '63 MHz-Bereich
Zae_ic9 = 1
Zae_hmc = 47
Dac_val = 550
Case 64                                     '64 MHz-Bereich
Zae_ic9 = 1
Zae_hmc = 48
Dac_val = 580
Case 65                                     '65 MHz-Bereich
Zae_ic9 = 1
Zae_hmc = 48
Dac_val = 620
Case 66                                     '66 MHz-Bereich
Zae_ic9 = 1
Zae_hmc = 49
Dac_val = 660
Case 67                                     '67 MHz-Bereich
Zae_ic9 = 1
Zae_hmc = 50
Dac_val = 690
Case 68                                     '68 Mhz-Bereich
Zae_ic9 = 0
Zae_hmc = 40
Dac_val = 240
Case 69                                     '69 MHz-Bereich
Zae_ic9 = 0
Zae_hmc = 41
Dac_val = 280
Case 70                                     '70 MHz-Bereich
Zae_ic9 = 0
Zae_hmc = 41
Dac_val = 310
Case 71                                     '71 MHz-Bereich
Zae_ic9 = 0
Zae_hmc = 42
Dac_val = 340
Case 72                                     '72 MHz-Bereich
Zae_ic9 = 0
Zae_hmc = 43
Dac_val = 360
Case 73                                     '73 MHz-Bereich
Zae_ic9 = 0
Zae_hmc = 43
Dac_val = 390
Case 74                                     '74 MHz-Bereich
Zae_ic9 = 0
Zae_hmc = 44
Dac_val = 420
Case Else                                 'Error
  'Error
End Select

Select Case Zae_ic9                         'Berechnung Variable M
  Case 0
    Mm = 8
  Case 1
    Mm = 10
  Case 2
    Mm = 12
  Case 3
    Mm = 14
End Select

End Sub

'-----
Sub Frequenzanzeige ()
'Diese Subroutine "Positioniere Frequenz Anzeige" wandelt die Variable
'"Frequenz" und setzt sie mit Abstand zwischen Hz, kHz und MHz wieder zusammen.
'Input: Nennfrequenz
'Output: Anzeige am LCD-Display

Local A As Byte
Local Laenge As Byte
Local Posi As Byte
Local Ziffer As String * 1

Pospar = 38 : Call P_debug                     '#38 Positionsparameter
Freqstr = Str(nennfrequenz)
Laenge = Len(freqstr)

Locate 1 , 1 : Lcd " "                       'Zeile 1 löschen
Posi = Laenge - 0                             'Komma-Stelle -- --- ---x
Ziffer = Mid(freqstr , Posi , 1)
Locate 1 , 14 : Lcd "Hz"
Locate 1 , 12 : Lcd Ziffer
Locate 1 , 9 : Lcd "."                       'Linken Punkt unterdrücken, wenn Anzeige < 1.000.000
If Nennfrequenz < 1000000 Then
  'nichts tun
Else
  Locate 1 , 5 : Lcd "."
End If

Posi = Laenge - 1                             'Hz-Anzeige -- --- ---x
Ziffer = Mid(freqstr , Posi , 1)

```

```
-----\freqstr , Posi , 1)
Locate 1 , 11 : Lcd Ziffer
```

```
Posi = Laenge - 2                                'Hz * 10-Stelle  -- --- -xx.x
```

```
Ziffer = Mid(freqstr , Posi , 1)
```

```
Locate 1 , 10 : Lcd Ziffer
```

```
Posi = Laenge - 3                                'Hz * 100-Anzeige -- --- xxx.x
```

```
Ziffer = Mid(freqstr , Posi , 1)
```

```
Locate 1 , 8 : Lcd Ziffer
```

```
Posi = Laenge - 4                                'kHz-Stelle      -- --x xxx.x
```

```
Ziffer = Mid(freqstr , Posi , 1)
```

```
Locate 1 , 7 : Lcd Ziffer
```

```
Posi = Laenge - 5                                'kHz * 10-Stelle -- -xx xxx.x
```

```
Ziffer = Mid(freqstr , Posi , 1)
```

```
Locate 1 , 6 : Lcd Ziffer
```

```
Posi = Laenge - 6                                'kHz * 100-Stelle -- xxx xxx.x
```

```
Ziffer = Mid(freqstr , Posi , 1)
```

```
Locate 1 , 4 : Lcd Ziffer
```

```
Posi = Laenge - 7                                'MHz -Stelle     -x xxx xxx.x
```

```
Ziffer = Mid(freqstr , Posi , 1)
```

```
Locate 1 , 3 : Lcd Ziffer
```

```
Posi = Laenge - 8                                'MHz * 10-Stelle -x xxx xxx.x
```

```
Ziffer = Mid(freqstr , Posi , 1)
```

```
Locate 1 , 2 : Lcd Ziffer
```

```
Posi = Laenge - 9                                'MHz * 100-Stelle xx xxx xxx.x
```

```
Ziffer = Mid(freqstr , Posi , 1)
```

```
Locate 1 , 1 : Lcd Ziffer
```

```
End Sub
```

```
'-----
'Daten zur Berechnung des Frequenz Tuning Words. Diese werden in der Subroutine "Calc_ad9951"
'benötigt
```

```
Mult:
```

```
Data 10 , 3 , 2 , 4 , 4 , 4 , 0 , 6 , 2
```

```
Divi:
```

```
Data 1& , 10& , 100& , 1000& , 10000& , 100000 , 1000000 , 10000000 , 100000000
```


