



14.06.2009 BAVARIX Synthesizer Clock
Bestückungsseite ohne Massefläche




14.06.2009 BAVARIX Synthesizer Clock

Unterseite ohne Massefläche



14.06.2009 BAVARIX Synthesizer Clock
Bestückungsseite mit Massefläche



14.06.2009 BAVARIX Synthesizer Clock

Unterseite mit Massefläche